PMDisplay.vi
09/01/96 11:29 PM



PMDisplay.vi
09/01/96 11:29 PM



PMDisplay.vi

09/01/96 11:35 PM



PMDisplay.vi
09/01/96 11:38 PM



PMDisplay.vi
09/01/96 11:40 PM



PMDisplay.vi
09/01/96 11:41 PM



PMDisplay.vi
09/01/96 11:53 PM



PMDisplay.vi
09/01/96 11:54 PM



PMDisplay.vi
09/01/96 11:56 PM



PMDisplay.vi
09/01/96 11:58 PM



PMDisplay.vi

09/02/96 12:02 AM




Display
CAT Event Display
STOP
Monitor PM
PM IDs
Camera ID
10
30
Wiring ID
7
-1
PM coords
-25.9
27.5
Physical ID
ADC Wiring
0
-1
Trigger Wiring
0
-1
HT Wiring
1
0
-1
Scalers Wiring
0
0
-1
ScaleInfo
Show
Colour
Autoscale
Factor10
Log
30.00
Zmin
186.00
Zmax
186.00
158.49
125.89
100.00
79.43
63.10
50.12
39.81
30.00
Zoom
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
1.5
Show Camera
Aide
Viewing file: /disk1/users/observer/prod/runs/run464

PMDisplay.vi
09/02/96 12:09 AM



PMDisplay.vi
09/02/96 12:14 AM



PMDisplay.vi
09/02/96 12:28 AM